



1H-Západní obvodová stěna 1.PP ve styku s terénem do ulice,S.04-Uhelna






2H-Střední stěna 1.PP,S.04-Uhelna




3H-Nosná stěna 1.PP pod hlavním vstupem,S.01-Chodba


Project EKOCESTRUM TRKMANKA	Company RealSan a.s.
Location Nádražní 1, Velké Pavlovice	Editor Zejda
Date / Time 23.8.2010	Date 15.9.2010




Project EKOCENTRUM TRKMANKA	Company RealSan a.s.
Location Nádražní 1, Velké Pavlovice	Editor Zeida
Date / Time 23.8.2010	Date 15.9.2010



7H-Východní obvodová stěna do dvora ,S.02-chodba




8H-Střední stěna 1.PP,S.11-Průchozí chodba




9H-Severní obvodová stěna 1.PP pod rampou,S.12-Sklep


Project	EKOCENTRUM TRKMANKA	Company	RealSan a.s.
Location	Nádražní 1, Velké Pavlovice	Editor	Zejda
Date / Time	23.8.2010	Date	15.9.2010



10H-Severní obvodová stěna 1.PP,S.14-Sklep



11H-Střední stěna 1.PP,S.14-Sklep



12H-Severní a východní obvodová stěna 1.PP,roh objektu nad UT,S.17-Archiv

Project EKOCESTRUM TRKMANKA	Company RealSan a.s.
Location Nádražní 1, Velké Pavlovice	Editor Zejda
Date / Time 23.8.2010	Date 15.9.2010